

更换步骤

准备物件：十字螺丝刀×1、小镊子×1

- 1

从被测物与测量仪器上拆下夹型测试线
- 2

使用小镊子等剥下夹钳侧面的密封


- 3

拆下夹钳侧面的螺钉


- 4

拆下夹钳侧面的盖子



- 5

按住弹簧以免其弹出，同时拆下夹钳的探头配件



探头配件
- 6

更换弹簧


- 7

将夹钳的的探头配件恢复原状
(由于要在按压并弯曲弹簧的状态下装入，因此需稍稍用力)

弹簧的位置




- 8

将夹钳侧面的盖子恢复原状(为了卡入到沟槽中，请将盖子压到底。该作业非常重要)

按下






- 9

以0.45 Nm的扭矩紧固夹钳侧面的螺钉


- 10

在夹钳侧面粘贴更换用密封
- 11

打开/关闭夹钳，确认动作顺畅